

Hochwasserschaden – Juni 2009

Beschädigungen Sportplatz in Pielachberg



Die Spandrahte bei der Umzaunung mussten entfernt werden um einen optimalen Wasserdurchfluss zu ermoglichen.

Leider kam es durch die großen Wassermassen zu Beschädigungen des Straßenbelages und deshalb wurde (etwa 15 m³) Bruchmaterial und Schotter in den Rasen gewaschen.
Die Beseitigung erfolgte zum Teil händisch und mit Unterstützung eines Minibaggers.



Aufstellung Sanierungszeiten und Kosten:

23. Juni 2009	Spandrähte entfernen		
	9.00 – 11.00 Uhr	3,0 Std.	1 Person
25. Juni 2009	Aufräumungsarbeiten, Sandsäcke		
	6.00 – 19.30 Uhr	13,5 Std.	3 Personen
	12.00 – 19.30 Uhr	7,5 Std.	1 Person
26. Juni 2009	Entfernung Schwemmgut, Bruchmaterial		
	Spandrähte wieder anbringen		
	13.00 – 19.00 Uhr	6,0 Std.	3 Personen
	8.00 – 19.00 Uhr	11,0 Std.	2 Personen
	10.00 – 14.00 Uhr	4,0 Std.	Minibagger
27. Juni 2009	Spandrähte erneuern		
	8.30 – 12.30 Uhr	4,0 Std.	2 Personen

Zweite Hochwasserwelle!

29. Juni 2009	Aufräumungsarbeiten		
	8.00 – 19.00 Uhr	11,0 Std.	1 Person
1. Juli 2009	Reinigungsarbeiten, Sportplatz, Zaunfelder		
	8.00 – 15.00 Uhr	7,0 Std.	1 Person
8. Juli 2009	Humusaufbringung, Trainingsbereich, Abfahrt Sportplatz		
	Begrünung		
	7.00 – 17.00 Uhr	10,0 Std.	1 Person
	9.00 – 14.00 Uhr	5,0 Std.	LKW mit Kran

Spielberg, 8. Juli 2009

Ing. Markus Ledl e.h.
Obmann FC-Hubertus und Ausschussvorsitzender der Dorferneuerung